



## RİTİM HOLTER CİHAZ KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo en az 80 cm uzunluğunda olmalıdır
- 2-Kablo 5 leadli olmalı,3 kanal izlenebilmelidir.
- 3-Kablo üzerinde göğüs derivasyonları yazmalı ve farklı renklerde olmalıdır.
- 4-Kardiyoloji Kliniğinde kullanılan holter sisteminde kullanılacak kablolar defibrilatör korumalı olmalıdır
- 5-Verilecek kablo/kablolar mevcut kullanılan HOLTER ECG model cihaza uyumlu olmalıdır;orijinal olmayan kablo/kablolar kabul edilmeyecektir.
- 6-Teklif veren firmalar yetkili satıcılık belgesi olmalıdır.
- 7-Kablo;klinikte cihazda hasta üzerinde denenerek uygunluk verilecektir.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ  
UZ. DR. ALP B. BİTİKTAŞ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. No: 179145

Hemsire  
melek Jazwoły  


Hemsire  
Nese Mese  


## TANSİYON HOLTER MANŞONU(YETİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Manşon klinik olarak valide edilmiş olmalı ve bu bilgi manşon ambalajında belirtilmiş olmalıdır.
- 2-Manşon üzerinde kullanılan aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.
- 3-Manşon üzerinde doğru yerleştirebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
- 4-Manşon malzemesi ,basınca dayanıklı ,cilde zarar vermeyen latex,PVC PEPH içermeyen malzemeden yapılmış olmalı ve anti alerjik malzemeden olmalıdır.
- 5-Manşon üzerinde latexPVC PEPH içermediği yazılı olmalıdır.
- 6-Manşon çok kullanımlı olduğu için uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmeli ve hava kesesi çıkarılarak yıkanabilir özellikte olmalıdır.
- 7-Manşon terletmez yapıda olmalıdır.
- 8-Manşon horumu tek giriş olmalı erişkin için uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı ve her bir manşonmetal bağlantı(NBC soket) içermelidir.
- 9-Manşon üzerinde yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırtlı tutucu bantlar,çok sayıda açıp kapama sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.
- 10-Manşon moniterizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla metal halka içermelidir.
- 11-Manşon 46-66 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.
- 12-Manşon IEM marka tansiyon holteri cihazı ve monitörü ile uyumlu olmalıdır.

Dr. Dr. Ali Rıza Altınbaş  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. No: 179145

Hensire  
nelek yasoglu

Hensire  
Nese Mese